

## Stütze erhält neuen Korrosionsschutz und die Parkplätze neue Beläge.

**DIE STÜTZE DER LUFTSEILBAHN ADLISWIL – FELSENEGG LAF AG WIRD DIESES JAHR GEGEN KORROSION NEU BESCHICHTET. DIE DECKBELÄGE DES PARK- UND KIESPLATZES BEI DER TALSTATION WERDEN ERNEUERT.**

Der Korrosionsschutz der Stütze mit einer mittleren Höhe von 44m wird regelmässig untersucht. Die letzte Überprüfung hat ergeben, dass der Schutz bis Ende 2011 zu erneuern ist. Die LAF hat entschieden, diese Arbeiten bereits in diesem Jahr ausführen zu lassen. Die Arbeiten sind zeitintensiv, auch weil einige davon in Handarbeit ausgeführt werden müssen. Nach der Stützenreinigung wird die Konstruktion grundiert und anschliessend eine Deckbeschichtung aufgetragen. Diese wird in „strommastengrün“ ausgeführt, so dass sich die Stütze gut in das Landschaftsbild einfügt. Die wetterabhängigen Arbeiten werden unter Betrieb ausgeführt. Sie beginnen Mitte August und dauern bis in den Herbst. Gleichzeitig wird auch der neue Teil der Stütze mit diesem Korrosionsschutz versehen. Die Arbeiten werden durch die beauftragte Spezialfirma umweltgerecht durchgeführt.

Die Beläge der im Eigentum der LAF stehenden Parkplätze sind, auch aufgrund der harten Winter, stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass eine Gesamtsanierung notwendig ist.

Vorgängig der Sanierung der Parkplätze führt das EKZ Grabarbeiten durch, die durch einen Netzausbau notwendig werden. Nach Abschluss der Grabarbeiten wird der Parkplatz saniert und mit einem Teer-Deckbelag versehen. Als Schlussarbeit wird eine neue Markierung angebracht. Der Kiesparkplatz wird ebenfalls gerichtet und mit Netstaler-Kies belegt.

Für die Benutzer der Felseneggbahn steht auch während der rund zweiwöchigen Bauzeit eine eingeschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung.

### **KONTAKT:**

Armin Hehli, Betriebsleiter LAF, Tel. 044 206 45 29